

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

☎ 02352 - 52342



Fahrzeug	Serie	Modifiziert
Alfa Romeo GT 1.9 JTD	150PS	+30PS/60Nm
Audi A3 8P 2.0 TFSI	200PS	+35PS/55Nm +55PS/80Nm
Audi A3 8P 1.8 T	160PS	+45PS/70Nm
Audi A4 B7 2.0 T	200PS	+45PS/60Nm +62PS/85Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI	143PS	+27PS/45Nm +42PS/65Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI	140PS	+35PS/55Nm
Audi A4 B8 3.0 TDI	245PS	+35PS/55Nm +45PS/80Nm
Audi S4 8E 4.2	344PS	+19PS/25Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI	176PS	+20PS/45Nm +30PS/60Nm
Audi A5 1.8T	170PS	+35PS/45Nm
Audi A5 8T 3.0 TDI	240PS	+50PS/80Nm
Audi A6 C4 2.7 V6 BiTurbo	250PS	+20PS/45Nm +50PS/70Nm

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

☎ 02352 - 52342




Audi A6 C4 2.5 V6 TDI	180PS	+35PS/55Nm
Audi A6 C6 2.7 V6 TDI	190PS	+35PS/50Nm +50PS/75Nm
Audi A6 C6 3.0 V6 TDI	239PS	+35PS/50Nm +50PS/75Nm
Audi TT 8J 2.0 T	272PS	+43PS/75Nm
BMW 116d E87	115PS	+15PS/30Nm +30PS/50Nm
BMW 120d	177PS	+33PS/65Nm
BMW 123d E87	204PS	+36PS/70Nm
BMW 320d E46	150PS	+35PS/65Nm
BMW 320 2.2i E46	170PS	+15PS/19Nm
BMW 320d E90	184PS	+36PS/70Nm
BMW 330d E93	231PS	+44PS/80Nm
BMW 328 F30/31	245PS	+50PS/100Nm
BMW X5 F15 40d	313PS	+47PS/75Nm
BMW X5 E53 3.0TDI	218PS	+34PS/65Nm +47PS/90Nm
BMW 525d 3.0 F10	204PS	+51PS/100Nm
Chevrolet Captiva 2.2	184PS	+20PS/40Nm

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

 02352 - 52342



Ford F150	235PS	+40PS/80Nm
Ford Focus RS 2.5T	305PS	+45PS/70Nm +67PS/90Nm +100PS/120Nm
Ford Focus 2 2.0TDCI	136PS	+20PS/45Nm +30PS/65Nm
Ford Focus 3 1.6T Ecoboost	182PS	+20PS/40Nm +30PS/60Nm
Ford Focus 3 2.0T	250PS	+35PS/70Nm
Ford Mondeo 3 2.2TDCI	155PS	+35PS/60Nm
Ford Mondeo 4 2.2TDCI	200PS	+35PS/60Nm
Ford Mondeo 4 2.5TDCI	220PS	+30/45Nm +50PS/70Nm
Ford Transit Custom 2.2TDCI	100PS	+40PS/80Nm
Ford Transit Connect 1.8TDCI	90PS	+25PS/45Nm
Honda Accord 2.2D	150PS	+32PS/+50Nm
Hyundai Santa Fe 2.2D	197PS	+25PS/55Nm
Jeep Grand Cherokee 3.0D	250PS	+50PS/70Nm
Land Rover Freelander 2.2D	152PS	+33PS/60Nm
Land Rover Defender 2.4D	122PS	+35PS/60Nm

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

☎ 02352 - 52342



Mazda 3 MPS 2.3T	260PS	+35PS/50Nm +50PS/75Nm
MB B Klasse W245 2.0CDI	109PS	+27PS/45Nm +36PS/60Nm
MB CLS 350	224PS	+56PS/75Nm
MB SLK230K R170	194PS	+16PS/18Nm +36PS/40Nm (kl. Kompressorrad)
MB SLK180 R171	183PS	+17PS/19Nm
MB C250 CDI	204PS	+36PS/45Nm +51PS/60Nm
MB C320 CDI S203	224PS	+41PS/65Nm
MB C250 CDI W204	204PS	+26PS/40Nm +41PS/60Nm
MB C350 CDI W204	262PS	+48PS/70Nm
MB ML270 CDI W163	163PS	+22PS/45Nm +42PS/70Nm
MB ML280 CDI W164	190PS	+35PS/55Nm +50PS/75Nm
MB E200 K W210	163PS	+17PS/19Nm +40PS/45Nm(kl. Kompressorrad)
MB E350 CDI W212	230PS	+45PS/60Nm +60PS/80Nm

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

☎ 02352 - 52342



MB GL350 CDI X166	258PS	+27PS/45Nm +45PS/75Nm
Opel Astra H 2.0	170PS	+30PS/55Nm
Opel Astra H OPC 2.0T	240PS	+25PS/45Nm +40PS/75Nm
Opel Astra J OPC 1.6T	180PS	+30PS/50Nm
Opel Corsa D GSI	150PS	+35PS/65Nm +55PS/85Nm
Opel Corsa D OPC	192PS	+25PS/50Nm +38PS/75Nm
Opel Vectra C 1.9CDTI	150PS	+35PS/50Nm
Opel Vectra C 2.2	155PS	+14PS/16Nm
Opel Vectra C OPC 2.8T	280PS	+55PS/80Nm
Porsche Cayenne 544	340PS	+28PS/35Nm
Porsche 911 977 3.8T	500PS	+80PS/100Nm +100PS/120Nm(nur i.v. mit AGA)
Renault Master 2 2.5cDi	120PS	+30PS/50Nm +45PS/60Nm
Renault Megane 3 2.0cDi	160PS	+30PS/65Nm
Renault Scenic 3 1.5cDi	106PS	+25PS/50Nm
Renault Clio 3 RS	197PS	+18PS/20Nm +26PS/28Nm(nur i.v. mit AGA)

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

☎ 02352 - 52342



Saab 9-3 1.9TiD	120PS	+25PS/45Nm +38PS/55Nm
Seat Leon 1M 1.9 TDI	150PS	+35PS/75Nm
Seat Leon FR 2.0TDI	184PS	+35PS/70Nm
Skoda Octavia 1Z RS 2.0TFSI	200PS	+40PS/60Nm +60PS/80Nm
Skoda Octavia 1Z 2.0 TDI	170PS	+35PS/65Nm
Skoda Superb 3.6	260PS	+25PS/26Nm
Smart ForTwo 0.8D	60PS	+22PS/40Nm
Volvo S60 D5 2.4D	165PS	+40PS/70Nm
VW Caddy 1.2 TSI	105PS	+20PS/35Nm
VW New Beetle 1.6 TDI	103PS	+23PS/55Nm
VW Golf 4 1.9 TDI	130PS	+35PS/60Nm
VW Golf 4 1.9TDI	150PS	+30PS/45Nm +44PS/65Nm
VW Golf 4 1.8T	180PS	+20PS/50Nm +40PS/80Nm
VW Golf 5 1.9TDI	105PS	+31PS/60Nm
VW Golf 5 2.0 TFSI	200PS	+35PS/50Nm +55PS/90Nm
VW Golf 5 R32	250PS	+20PS/30Nm

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

☎ 02352 - 52342




VW Golf 6 1.2 TSI	105PS	+20PS/35Nm
VW Golf 6 GTI 2.0TSI	210PS	+35PS/60Nm +55PS/100Nm
VW Golf 6 GTI ED35	235PS	+80PS/130Nm
VW Golf 6 R 2.0	270PS	+45PS/90Nm
VW Golf 6 2.0 TDI GTD	170PS	+20PS/45Nm +35PS/65Nm
VW Golf 7 1.6 TDI	104PS	+36PS/55Nm
VW Golf 7 2.0 TDI GTD	184PS	+36PS/65Nm
VW Golf 7 GTI 2.0	220PS	+80PS/90Nm
VW Scirocco 2.0	200PS	+55PS/90Nm
VW Polo 6R 1.6 TDI	75PS	+35PS/50Nm
VW Polo 6R 1.6 TDI	105PS	+35PS/55Nm
VW T5 2.0 TDI	84PS	+50PS/75Nm
VW T5 2.0 BiTDI	180PS	+35PS/55Nm
VW Tiguan 2.0 TDI	170PS	+35PS/60Nm
VW Golf 7 GTI Performance	230PS	+70PS/90Nm
VW Golf 7 R	300PS	+55/75Nm
VW Scirocco 2.0	200PS	+55PS/90Nm

Reparaturen sämtlicher Fabrikate · Hauptuntersuchung · Abgasuntersuchung
 Reifenservice · Abgasanlagen-Service · Bremsenservice · Achsvermessung
 Inspektionen nach Herstellervorgabe
 Einbau und Diagnose von Standheizungen
 Fehlersuche an komplexen Elektroniksystemen
 Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung



Fahrzeugtechnik Klapper

Ihre Meisterwerkstatt in Altena

 02352 - 52342



VW Polo 6R 1.6 TDI	75PS	+35PS/50Nm
VW Polo 6R 1.6 TDI	105PS	+35PS/55Nm
VW T5 2.0 TDI	84PS	+50PS/75Nm
VW T5 2.0 BiTDI	180PS	+35PS/55Nm
VW Tiguan 2.0 TDI	170PS	+35PS/60Nm